

< 参考資料 >  
平成25年9月29日  
東京電力株式会社


# 多核種除去設備 C系スラリー移送ポンプ流量低下について




東京電力

---

# 多核種除去設備(ALPS)全体系統図



# バッチ処理タンク 2 C 内部点検結果



# バッチ処理タンク 2 C 内部点検結果



離脱した梯子用ゴムパッド  
(ドレン孔付近で発見)



離脱せず当初の場所に残っていた  
梯子用ゴムパッド  
(固定されていたテープを  
取り外し、寸法測定を実施)