


# 福島第一原子力発電所構内5・6号機西側道路脇の 土手からの出火について

< 参考資料 >  
平成27年3月21日  
東京電力株式会社



火災箇所の全景



撮影日:平成27年3月21日  
画像提供:東京電力株式会社



延焼の状況(道路北西側)

撮影日:平成27年3月21日  
画像提供:東京電力株式会社



延焼の状況(道路南東側)

撮影日:平成27年3月21日  
画像提供:東京電力株式会社