

# 福島第一原子力発電所構内5・6号機西側道路脇の 土手からの出火について（現場状況）

< 参考資料 >  
平成27年3月24日  
東京電力株式会社

< 確認されたブレーキドラムと思われる破片の一部 >



延焼の現場状況（道路北西側）



現場状況（路上①）



現場状況（路上②）



現場状況（北西土手）



現場状況（路上③）