

# 福島第一原子力発電所4m盤の確認状況

< 参 考 資 料 >

2016年9月22日

東京電力ホールディングス株式会社


< 概要 >

状況確認日時

2016年9月21日（水） 午後11時00分～午後12時00分頃



海側遮水壁北側に変状なし



地下水ドレン観測井Bの状況 湧水なし

撮影者：東京電力ホールディングス株式会社

撮影日：2016年9月21日

TEPCO