


ダストサンプリング位置図



番号	調査地点名	番号	調査地点名
	1号機北側法面上		環境管理棟前
	1, 2号機西側法面上		水処理建屋前
	3, 4号機西側法面上		5, 6号機開閉所前
	1号機山側		MP - 1
	2号機山側		MP - 3
	3号機山側		MP - 8