

## 福島第一原子力発電所 4号機 燃料プール冷却材浄化系の既設配管健全性の確認結果

燃料プール冷却材浄化系の配管（FPC-68）に仮設の注水ラインを接続し、燃料プールへの通気および通水状況を確認した結果、配管が健全であることを確認した。

