

福島第一2号機原子炉建屋 線量率の測定結果(7月8日実施)

平成23年7月11日
東京電力株式会社

— ロボットの移動経路
●→ カメラの方向

水圧制御
ユニット付近

1階北東階段前



1階→2階の途中

前方 原子炉補機
冷却系熱交換器

前方 格納容器

2階北東階段前

3階北西階段前



建屋配置はイメージ (縮尺や配置などは正確ではありません)