

福島第一原子力発電所の医療体制の充実・強化について



撮影日：平成23年9月6日
場 所：福島第一原子力発電所 5/6号サービス建屋1階救急医療室
医療スペース（手前側）・患者観察スペース（奥側）



撮影日：平成23年9月6日
場 所：福島第一原子力発電所 5/6号サービス建屋1階救急医療室
室内線量測定の様子



撮影日：平成23年9月6日
場 所：福島第一原子力発電所 5/6号サービス建屋1階救急医療室
医師（右）と看護師（左）



撮影日：平成23年9月6日
場 所：福島第一原子力発電所 5/6号サービス建屋1階救急医療室
医師（右）と看護師（左）



撮影日：平成23年9月5日
場 所：福島第一原子力発電所 5/6号サービス建屋1階玄関前
傷病者のスクリーニング・除染訓練の様子



撮影日：平成23年9月5日
場 所：福島第一原子力発電所 5/6号サービス建屋1階玄関前
傷病者のスクリーニング・除染訓練の様子