


福島第一原子力発電所3号原子炉建屋上部の状況

平成23年9月24日
東京電力株式会社

- 平成23年8月24日、3号機原子炉建屋上部のダストサンプリングを実施した際に動画を撮影
- 撮影時のカメラの位置は、おおよその位置



福島第一原子力発電所3号機原子炉建屋5階配置図



撮影者：東京電力株式会社
撮影日：平成23年8月24日