

< 参考資料 >

平成23年10月1日

東京電力株式会社


写真でお示しする  
福島第一原子力発電所の現状

撮影日：平成23年9月24日・29日

撮 影：東京電力株式会社

# 福島第一原子力発電所配置図

- 写真撮影場所**
- A: 写真
  - B: 写真
  - C: 写真
  - D: 写真
  - E: 写真





1号機原子炉建屋外観    ~ 1号機北側から撮影 ~  
平成23年9月29日    当社社員撮影



2号機原子炉建屋外観　～ 2・3号機間西側高台から撮影～  
平成23年9月24日　当社社員撮影



3号機原子炉建屋外観　～ 2 ・ 3号機間西側高台から撮影～  
平成23年9月24日　当社社員撮影



4号機原子炉建屋外観　～ 2・3号機間西側高台から撮影～  
平成23年9月24日　当社社員撮影



ガレキ保管コンテナ 平成23年 9月24日 当社社員撮影



ガレキ保管コンテナとガレキ保管テント（高線量用） 平成23年9月24日 当社社員撮影





ガレキ保管テント（低線量用） 平成23年9月24日 当社社員撮影



ガレキ保管テント内（低線量用） 平成23年9月24日 当社社員撮影



大型ガレキ収納容器 平成23年 9月24日 当社社員撮影



小型ガレキ収納容器 平成23年9月24日 当社社員撮影



野積みガレキ置き場 平成23年9月24日 当社社員撮影