


福島第一原子力発電所 2号原子炉建屋内の状況

平成23年10月8日
東京電力株式会社



平成23年10月5日、2号機原子炉建屋のブローアウトパネル開口部からダストサンプリングを実施した際に動画を撮影
撮影時のカメラの位置は、おおよその位置
点線は、カメラによるおおよその撮影範囲

カメラ



福島第一原子力発電所 2号機原子炉建屋 5階配置図

撮影者：東京電力株式会社
撮影日：平成23年10月5日