


# 福島第一原子力発電所1号機原子炉建屋 赤外線カメラによる原子炉直上部の温度測定結果

平成23年10月15日  
東京電力株式会社



撮影者：東京電力株式会社  
撮影日：平成23年10月13日

# 福島第一原子力発電所3号機原子炉建屋 赤外線カメラによる原子炉直上部の温度測定結果

平成23年10月15日  
東京電力株式会社



撮影者：東京電力株式会社  
撮影日：平成23年10月14日