

【参考資料】

平成23年10月28日
東京電力株式会社


福島第一原子力発電所 使用済燃料共用プール建屋 天井クレーンにおける車軸連結部ケーシングの割れの確認について



撮影日：平成23年10月27日
提 供：東京電力株式会社



撮影日：平成23年10月27日
提 供：東京電力株式会社



車軸の連結部ケーシング
において、割れを確認

天井クレーンイメージ図