


平成23年11月8日
東京電力株式会社

福島第一原子力発電所3号機原子炉建屋 開口部南側の状況



福島第一原子力発電所3号機原子炉建屋5階配置図

平成23年11月5日、3号機原子炉建屋開口部南側の
ダストサンプリングを実施した際に動画を撮影
撮影時のカメラの位置は、おおよその位置



撮 影：東京電力株式会社
撮影日：平成23年11月5日