

平成24年1月26日

東京電力株式会社



吸込側ホース設置状況(物揚場前)

撮影日:平成24年1月26日

提供:東京電力株式会社

平成24年1月26日

東京電力株式会社



使用済燃料プール送水用ポンプ起動確認状況(事務本館近傍)

撮影日:平成24年1月26日

提供:東京電力株式会社

平成24年1月26日

東京電力株式会社



1号機ホース接続箇所確認状況(1号機西側)

撮影日:平成24年1月26日

提供:東京電力株式会社

平成24年1月26日

東京電力株式会社



2号機ホース接続箇所確認状況(2号機廃棄物処理建屋1階)

撮影日:平成24年1月26日

提供:東京電力株式会社

平成24年1月26日

東京電力株式会社



3号機ホース接続確認状況(3号機廃棄物処理建屋1階)

撮影日:平成24年1月26日

提供:東京電力株式会社

平成24年1月26日

東京電力株式会社




4号機ホース接続箇所確認状況(4号機原子炉建屋1階)

撮影日:平成24年1月26日 提供:東京電力株式会社

平成24年1月26日

東京電力株式会社



5号機ホース敷設状況(5号機原子炉建屋内)

撮影日:平成24年1月26日

提供:東京電力株式会社

平成24年1月26日

東京電力株式会社



5号機ホース敷設状況(5号機オペフロ)

撮影日:平成24年1月26日

提供:東京電力株式会社