

福島第一原子力発電所の廃液RO供給ポンプ ミニフロー配管の弁フランジ部からの水漏れについて

< 参考資料 >
平成24年1月28日
東京電力株式会社



漏えい箇所

撮影日：平成24年1月28日
撮影者：東京電力株式会社