


福島第一原子力発電所における待機中の常用高台炉注ポンプ（B） 近くのベント弁からの水漏れについて

< 参考資料 >
平成24年1月28日
東京電力株式会社



漏えい箇所

撮影日：平成24年1月28日
撮影者：東京電力株式会社