


1月29日 福島第一原子力発電所における水漏れ状況について
(非常用高台炉注水ポンプ3C流量計)

< 参考資料 >
平成24年1月29日
東京電力株式会社



漏えい箇所

撮影日：平成24年1月29日
撮影者：東京電力株式会社

1月29日 福島第一原子力発電所における水漏れ状況について
(淡水化装置(逆浸透膜式)廃液供給ポンプA系ミニマムフローラインフランジ)

< 参考資料 >
平成24年1月29日
東京電力株式会社




漏えい箇所

撮影日：平成24年1月29日
撮影者：東京電力株式会社

1月29日 福島第一原子力発電所における水漏れ状況について
(3号機復水貯蔵タンクから2号へ注水する原子炉注水ポンプの流量計)

< 参考資料 >
平成24年1月29日
東京電力株式会社




漏えい箇所

撮影日：平成24年1月29日
撮影者：東京電力株式会社

1月29日 福島第一原子力発電所における水漏れ状況について
(3号機復水貯蔵タンクから3号へ注水する原子炉注水ポンプの流量計)

< 参考資料 >
平成24年1月29日
東京電力株式会社




漏えい箇所

撮影日：平成24年1月29日
撮影者：東京電力株式会社

1月29日 福島第一原子力発電所における水漏れ状況について
(淡水化装置(蒸発濃縮装置)脱塩器樹脂移送ラインフランジ)

< 参考資料 >
平成24年1月29日
東京電力株式会社



漏えい箇所

撮影日：平成24年1月29日
撮影者：東京電力株式会社