

## 福島第一原子力発電所4号機原子炉建屋1階における水漏れ状況 (ジェットポンプ計測用配管テストライン)



ジェットポンプ計測用ラック



閉操作した弁

漏えい箇所の拡大図  
漏えい箇所