

## 【参考資料】

# 福島第一原子力発電所 4号機原子炉建屋 1階における水漏れ状況

平成24年 2月 2日  
東京電力株式会社


■ 発見日時  
平成24年 2月 2日 午後 3時20分頃

■ 発見者  
当社社員

■ 漏えい場所  
福島第一原子力発電所 4号機  
原子炉建屋 1階北西コーナー付近

■ 漏えい水  
ろ過水

<福島第一原子力発電所 4号機原子炉建屋 1階イメージ>



撮影日時：平成24年 2月 2日  
撮影者：東京電力株式会社