


福島第一原子力発電所2号機 増設廃棄物地下貯蔵建屋において確認された溜まり水について





①2号機オフガス配管ダクト
流水確認部



②廃樹脂貯蔵タンク室 北壁