


除染装置からの水の漏えい状況

< 参考資料 >
 平成24年6月14日
 東京電力株式会社





監視カメラ画像



監視カメラ画像(の拡大)



現場にて直接撮影

撮影日：平成24年6月14日
撮影者：東京電力株式会社

循環浄化運転の概要

- 廃液処理水タンクのスラッジを廃液受タンクへ移送し浄化
- アクチフロー(ポンプ故障中)はバイパス
- 5/21から単独循環運転中。

