

【 8 月 22 日 】

- 5 : 35 頃出勤、健康チェック・・・全員体調良好
- 5 : 55 体操
- 6 : 00 全体朝礼
- 6 : 30 ツールボックスミーティング(T B M)及びリスクアセスメント危険予知(R K Y)
- 8 : 30 1 F 現場到着
- 8 : 30 ~ 9 : 00 元請企業第一休憩所にて着替え、作業準備。
班長による体調および水分の補給状況の確認を実施、全員異常なし。
- 9 : 00 頃 作業現場到着、W G B T 熱中症予防目安管理表にて確認し、現場作業開始。
作業現場：淡水化工エリア・・・電気品室 I / O 盤搬入段取りのため、電気品室ハウ
ス外装パネルの解体作業に着手。(班長 + 作業員 4 名)
- 9 : 30 頃 体調確認し異常なし。
- 9 : 50 頃 第 1 回休憩(厚生棟)実施、トイレ休憩後に作業員が体調不良を訴える。
- 10 : 15 頃 休憩中、当該作業員が(班員全員に)「だいぶ良くなった」と伝える。
- 10 : 20 頃 当該作業員を残し作業に再着手
当該作業員には電話を預け、そのまま休憩しているように指示した。
作業完了後、連絡の上、合流し J ヴィレッジへ帰還することとした。
- 10 : 35 頃 福島第一原子力発電所構内厚生棟休憩室において当該作業員が、意識のない状
態で発見
- 10 : 40 第一発見者より厚生棟係員に連絡。
- 10 : 44 厚生棟係員より休憩所係員へ連絡。
厚生棟係員により心肺蘇生(心臓マッサージ)を施す。
- 10 : 53 A E D 使用(1回目：厚生棟係員 + 第一発見者)
- 10 : 56 A E D 使用(2回目：協力企業作業員)
- 11 : 00 急患車が厚生棟に到着
- 11 : 02 5 / 6 号医師到着。
- 11 : 03 医師により心肺停止状態を確認
- 11 : 21 救急車要請
- 11 : 34 急患車出発
- 11 : 55 ガソリンスタンド(富岡町内)で救急車を乗り換えいわき市立総合磐城共立病院へ
搬送
- 12 : 41 いわき市立総合磐城共立病院到着
- 12 : 58 頃 I C U に入室、医師による診断。
- 13 : 26 警察が入構
- 18 : 04 警察が退構
- 21 : 30 頃 元請企業より、当社に亡くなったとの口頭連絡を受ける。

【 8 月 23 日 】

- 8 : 00 元請け企業より当該作業員が亡くなったとの報告(死亡診断書含む)を受ける。
- 8 : 40 元請け企業から公表についてご遺族の最終的な確認を得たとの報告を受ける。