


# 福島第一原子力発電所 3号機使用済燃料プール内の水中カメラによる調査状況

平成24年 9月25日  
東京電力株式会社


## 【本日（9月25日）の水中カメラによる調査の作業実績】

作業人数：17人

作業時間：9月25日午前7時頃～午前11時10分頃



北



画像：9月24日に確認した燃料貯蔵ラック上の瓦礫



画像：9月24日に確認した鉄骨

〔 画像 ・ は、9月24日に撮影した水中カメラ映像のキャプチャ画像 〕

9月24日に確認した鉄骨



画像：9月25日に確認した瓦礫



画像：9月25日に確認した鉄骨

### 【凡例】

- ：燃料貯蔵ラック
- ：9月24日、25日に調査したエリア
- ：明日（9月26日）に調査するエリア

〔 画像 ・ は、9月25日に撮影した水中カメラ映像のキャプチャ画像 〕