

福島第一原子力発電所 3号機使用済燃料プール内の水中カメラによる調査状況 (9月26日実施分)

平成24年9月26日
東京電力株式会社

【本日(9月26日)の水中カメラによる調査の作業実績】

作業人数：17人

作業時間：9月26日午前7時5分頃～午前10時8分頃



9月24日に確認した鉄骨周辺の燃料集合体および燃料貯蔵ラックに損傷などの影響がないことを確認

9月26日に確認した鉄骨

9月24日に確認した鉄骨

9月25日に確認した鉄骨

燃料チャンネル着脱機

プールゲート

キャスク
エリア



画像：対象H鋼の端部と他H鋼





画像：対象H鋼の一部と燃料ラック




画像：ジブクレーンと対象H鋼端部

【凡例】

：燃料貯蔵ラック

：9月24日、25日に調査したエリア

：本日(9月26日)に調査したエリア

画像 ~ は、9月26日に撮影した水中カメラ映像のキャプチャ画像