

福島第一原子力発電所3号機使用済燃料プール内の水中カメラによる調査状況(10月11・12日実施分)

< 参考資料 >
平成24年10月15日
東京電力株式会社


【10月11日の水中カメラによる調査の作業実績】

作業人数：19人
作業時間：10月11日午前8時00分頃～午後3時40分頃

【10月12日の水中カメラによる調査の作業実績】

作業人数：18人
作業時間：10月12日午前7時45分頃～午後3時55分頃

北



画像：燃料交換機の電動機







画像：デッキプレート



画像：使用済燃料ラックの状況

【凡例】

- ：燃料貯蔵ラック
- ：10月11日に調査したエリア
- ：10月12日に調査したエリア
- ：カメラ方向

画像は10月11日、は10月12日撮影した水中カメラ映像のキャプチャ画像



画像：燃料交換機のエンドトラック



画像：使用済燃料ラック上部の堆積物