



福島第一原子力発電所

1・2号機超高压開閉所周辺（屋外）における火災について

【火災発生場所（発電所地図）】



【火災発生場所（航空写真）】



【火災発生場所（周辺写真）】



今回の火災で燃えた範囲は、発見当初「約20m×約20m」と推定しておりましたが、その後の測量により「約20m×約34m」と確定いたしました。