

福島第一原子力発電所 原子炉冷却設備の実践的な訓練の状況について



① 消防ホースを敷設している状況

【撮影日】平成24年11月5日 【撮影】東京電力株式会社



② 消防車ポンプの操作をしている状況

【撮影日】平成24年11月5日 【撮影】東京電力株式会社



③ 仮設ヘッダーの流量を調整している状況

【撮影日】平成24年11月5日 【撮影】東京電力株式会社



④ 原水地下タンクへ放水している状況

【撮影日】平成24年11月5日 【撮影】東京電力株式会社

【画像撮影ポイント】

