

福島第一原子力発電所の滞留水の水位・移送、処理の状況について（4月9日18時現在）

		1号機	2号機	3号機	4号機
滞留水の水位 (4月9日16時時点)	トレンチ立坑水位	水位低下に伴い、測定できず (0.P.+ 850 mm未満)	0.P.+ 3,192 mm (4月9日7時から17 mm下降)	0.P.+ 2,818 mm (4月9日7時から6 mm上昇)	
	タービン建屋水位	0.P.+ 2,780 mm (4月9日7時から6 mm上昇)	0.P.+ 3,183 mm (4月9日7時から15 mm下降)	0.P.+ 2,709 mm (4月9日7時から6 mm上昇)	0.P.+ 2,690 mm (4月9日7時から7 mm上昇)
	原子炉建屋水位	0.P.+ 4,617 mm (4月9日7時から13 mm下降)	0.P.+ 3,492 mm (4月9日7時から13 mm下降)	0.P.+ 2,917 mm (4月9日7時から6 mm上昇)	0.P.+ 2,708 mm (4月9日7時から7 mm上昇)
	集中廃棄物処理施設 における各建屋の水位	プロセス主建屋 高温焼却炉建屋 サイトバンカ建屋	0.P.+ 4,266 mm (初期値からの増加量5,483 mm, 4月9日7時から1 mm上昇) 0.P.+ 2,624 mm (初期値からの増加量3,350 mm, 4月9日7時から10 mm下降) 0.P.+ 4,319 mm (床面からの水位523 mm, 4月9日7時から変化なし)		
滞留水の移送状況		1号機	2号機	3号機	4号機
			2号機タービン建屋地下 3号機タービン建屋地下 移送実施中 (4月6日18時43分～)	3号機タービン建屋地下 集中廃棄物処理施設(高温焼却炉建屋) 移送実施中 (3月22日14時16分～)	
		5・6号機			
水処理設備の運転状況	セシウム吸着装置 : 3月21日9時28分～ 停止中 第二セシウム吸着装置(サリー) : 4月4日12時23分～ 運転中 淡水化装置(逆浸透膜) : 水バランスをみて断続運転 淡水化装置(蒸発濃縮) : 水バランスをみて断続運転				
その他特記事項					

・水位についてはデータとして速やかに提供させていただく観点から、参考値としてお知らせさせていただいております。