

福島第一原子力発電所の滞留水の水位・移送、処理の状況について（5月15日18時現在）

		1号機	2号機	3号機	4号機
滞留水の水位 (5月15日16時時点)	トレンチ立坑水位	水位低下に伴い、測定できず (0.P.+ 850 mm未満)	0.P.+ 3,087 mm (5月15日7時から25 mm上昇)	0.P.+ 3,001 mm (5月15日7時から5 mm上昇)	
	タービン建屋水位	0.P.+ 2,754 mm (5月15日7時から1 mm下降)	0.P.+ 3,100 mm (5月15日7時から24 mm上昇)	0.P.+ 2,899 mm (5月15日7時から6 mm上昇)	0.P.+ 2,871 mm (5月15日7時から7 mm上昇)
	原子炉建屋水位	0.P.+ 4,217 mm (5月15日7時から3 mm上昇)	0.P.+ 3,397 mm (5月15日7時から23 mm上昇)	0.P.+ 3,124 mm (5月15日7時から7 mm上昇)	0.P.+ 2,875 mm (5月15日7時から6 mm上昇)
	集中廃棄物処理施設 における各建屋の水位	プロセス主建屋 高温焼却炉建屋 サイトバンカ建屋	0.P.+ 4,407 mm (初期値からの増加量5,624 mm, 5月15日7時から2 mm上昇) 0.P.+ 1,538 mm (初期値からの増加量2,264 mm, 5月15日7時から208 mm下降) 0.P.+ 4,343 mm (床面からの水位547 mm, 5月15日7時から変化なし)		
滞留水の移送状況		1号機	2号機	3号機	4号機
				3号機タービン建屋地下 集中廃棄物処理施設(高温焼却炉建屋) 移送実施中 (5月15日17時20分~)	
		5・6号機			
水処理設備の運転状況		セシウム吸着装置 : 3月21日9時28分~ 停止中 第二セシウム吸着装置(サリー) : 5月9日13時10分~ 運転中 淡水化装置(逆浸透膜) : 水バランスをみて断続運転 淡水化装置(蒸発濃縮) : 水バランスをみて断続運転			
その他特記事項					

・水位についてはデータとして速やかに提供させていただく観点から、参考値としてお知らせさせていただいております。