

福島第一原子力発電所の滞留水の水位・移送、処理の状況について（7月27日9時現在）

		1号機	2号機	3号機	4号機
滞留水の水位 (7月27日7時時点)	トレンチ立坑水位	水位低下に伴い、測定できず (O.P.+ 850 mm未満)	O.P.+ 3,256 mm (7月26日16時から40 mm下降)	O.P.+ 3,032 mm (7月26日16時から11 mm上昇)	
	タービン建屋水位	O.P.+ 3,023 mm (7月26日16時から9 mm上昇)	O.P.+ 3,220 mm (7月26日16時から35 mm下降)	O.P.+ 2,951 mm (7月26日16時から23 mm上昇)	O.P.+ 2,889 mm (7月26日16時から1 mm上昇)
	原子炉建屋水位	O.P.+ 4,088 mm (7月26日16時から35 mm上昇)	O.P.+ 3,300 mm (7月26日16時から34 mm下降)	O.P.+ 2,996 mm (7月26日16時から23 mm上昇)	O.P.+ 2,892 mm (7月26日16時から6 mm下降)
	集中廃棄物処理施設 における各建屋の水位	プロセス主建屋 高温焼却炉建屋 サイトバンカ建屋	O.P.+ 2,528 mm (初期値からの増加量3,745 mm, 7月26日16時から3 mm上昇) O.P.+ 1,421 mm (初期値からの増加量2,147 mm, 7月26日16時から82 mm上昇) O.P.+ 4,235 mm (床面からの水位439 mm, 7月26日16時から変化なし)		
滞留水の移送状況		1号機	2号機	3号機	4号機
			2号機タービン建屋地下 3号機タービン建屋地下 移送実施中 (7月26日10時33分～)	3号機タービン建屋地下 集中廃棄物処理施設(高温焼却炉建屋) 移送実施中 (7月25日14時18分～)	
		5・6号機			
水処理設備の運転状況		セシウム吸着装置 : 7月17日10時02分～ 停止中 第二セシウム吸着装置(サリー) : 7月22日17時51分～ 運転中 淡水化装置(逆浸透膜) : 水バランスをみて断続運転 淡水化装置(蒸発濃縮) : 水バランスをみて断続運転			
その他特記事項					

・水位についてはデータとして速やかに提供させていただき観点から、参考値としてお知らせさせていただいております。