

福島第一原子力発電所の滞留水の水位・移送、処理の状況について（1月19日9時現在）

		1号機	2号機	3号機	4号機
滞留水の水位 (1月19日7時時点)	トレンチ立坑水位	水位低下に伴い、測定できず (O.P.+ 850 mm未満)	O.P.+ 2,878 mm (1月18日7時から52 mm下降)	O.P.+ 2,775 mm (1月18日7時から13 mm上昇)	
	タービン建屋水位	O.P.+ 2,455 mm (1月18日7時から1 mm上昇)	O.P.+ 2,908 mm (1月18日7時から45 mm下降)	O.P.+ 2,816 mm (1月18日7時から13 mm上昇)	O.P.+ 2,754 mm (1月18日7時から11 mm上昇)
	原子炉建屋水位	O.P.+ 3,885 mm (1月18日7時から28 mm下降)	O.P.+ 3,048 mm (1月18日7時から41 mm下降)	O.P.+ 2,893 mm (1月18日7時から14 mm上昇)	O.P.+ 2,757 mm (1月18日7時から6 mm上昇)
	集中廃棄物処理施設 における各建屋の水位	プロセス主建屋 高温焼却炉建屋 サイトバンカ建屋	O.P.+ 4,235 mm (初期値からの増加量5,452 mm, 1月18日7時から4 mm上昇) O.P.+ 2,480 mm (初期値からの増加量3,206 mm, 1月18日7時から36 mm上昇) O.P.+ 4,403 mm (床面からの水位607 mm, 1月18日7時から4 mm上昇)		
滞留水の移送状況		1号機	2号機	3号機	4号機
			2号機タービン建屋地下 3号機タービン建屋地下 移送実施中 (1月12日9時55分～)	3号機タービン建屋地下 集中廃棄物処理施設(高温焼却炉建屋) 移送実施中 (12月17日16時00分～)	
		5・6号機			
水処理設備の運転状況	セシウム吸着装置 : 12月18日19時21分～ 停止中 第二セシウム吸着装置(サリー) : 1月15日12時32分～ 運転中 淡水化装置(逆浸透膜) : 水バランスをみて断続運転 淡水化装置(蒸発濃縮) : 水バランスをみて断続運転				
その他特記事項					

・水位についてはデータとして速やかに提供させていただき観点から、参考値としてお知らせさせていただいております。