

福島第一原子力発電所の滞留水の水位・移送、処理の状況について（12月30日9時現在）

		1号機	2号機	3号機	4号機
滞留水の水位 (12月30日7時時点)	トレンチ立坑水位	水位低下に伴い、測定できず (O.P. + 850 mm未満)	O.P. + 1,781 mm (12月29日7時から75 mm上昇)	O.P. + 2,315 mm (12月29日7時から20 mm上昇)	—
	タービン建屋水位	O.P. + 2,498 mm (12月29日7時から9 mm上昇)	O.P. + 2,631 mm (12月29日7時から11 mm下降)	O.P. + 2,543 mm (12月29日7時から23 mm上昇)	O.P. + 2,494 mm (12月29日7時から15 mm上昇)
	原子炉建屋水位	O.P. + 4,060 mm (12月29日7時から32 mm上昇)	O.P. + 2,736 mm (12月29日7時から8 mm上昇)	O.P. + 2,550 mm (12月29日7時から30 mm上昇)	O.P. + 2,543 mm (12月29日7時から3 mm上昇)
	集中廃棄物処理施設 における各建屋の水位	プロセス主建屋 高温焼却炉建屋 サイトバンカ建屋	O.P. + 3,375 mm (初期値からの増加量4,592 mm, 12月29日7時から3 mm上昇) O.P. + 2,391 mm (初期値からの増加量3,117 mm, 12月29日7時から68 mm下降) O.P. + 4,342 mm (床面からの水位546 mm, 12月29日7時から5 mm上昇)		
滞留水の移送状況	1号機	2号機	3号機	4号機	
	—	2号機タービン建屋地下 →集中廃棄物処理施設（高温焼却炉建屋） 移送実施中 (12月22日9時58分～)	—	—	
	5・6号機 —				
水処理設備の運転状況	セシウム吸着装置 : 12月26日9時14分～ 停止中 第二セシウム吸着装置（サリー） : 12月26日13時43分～ 運転中 淡水化装置（逆浸透膜） : 水バランスをみて断続運転 淡水化装置（蒸発濃縮） : 水バランスをみて断続運転				
その他特記事項					

・水位についてはデータとして速やかに提供させていただく観点から、参考値としてお知らせさせていただいております。