

福島第一原子力発電所の滞留水の水位・移送、処理の状況について（1月8日9時現在）

		1号機	2号機	3号機	4号機
滞留水の水位 (1月8日7時時点)	トレンチ立坑水位	水位低下に伴い、測定できず (O.P.+ 850 mm未満)	O.P.+ 2,080 mm (1月7日7時から16 mm上昇)	O.P.+ 2,451 mm (1月7日7時から17 mm上昇)	
	タービン建屋水位	O.P.+ 2,347 mm (1月7日7時から6 mm上昇)	O.P.+ 2,574 mm (1月7日7時から11 mm上昇)	O.P.+ 2,687 mm (1月7日7時から15 mm上昇)	O.P.+ 2,628 mm (1月7日7時から14 mm上昇)
	原子炉建屋水位	O.P.+ 3,990 mm (1月7日7時から13 mm下降)	O.P.+ 2,669 mm (1月7日7時から5 mm上昇)	O.P.+ 2,707 mm (1月7日7時から18 mm上昇)	O.P.+ 2,620 mm (1月7日7時から37 mm下降)
	集中廃棄物処理施設 における各建屋の水位	プロセス主建屋 高温焼却炉建屋 サイトバンカ建屋	O.P.+ 3,019 mm (初期値からの増加量4,236 mm, 1月7日7時から214 mm下降) O.P.+ 2,188 mm (初期値からの増加量2,914 mm, 1月7日7時から143 mm下降) O.P.+ 4,378 mm (床面からの水位582 mm, 1月7日7時から3 mm上昇)		
滞留水の移送状況		1号機	2号機	3号機	4号機
			2号機タービン建屋地下 集中廃棄物処理施設(高温焼却炉建屋) 移送実施中 (12月22日9時58分～)		
		5・6号機			
		6号機タービン建屋地下 仮設タンク 移送実施(1月7日10時00分～1月7日15時00分)			
水処理設備の運転状況	セシウム吸着装置 : 1月6日11時47分～ 運転中 第二セシウム吸着装置(サリー) : 1月6日13時24分～ 運転中 淡水化装置(逆浸透膜) : 水バランスをみて断続運転 淡水化装置(蒸発濃縮) : 水バランスをみて断続運転				
その他特記事項					

・水位についてはデータとして速やかに提供させていただき観点から、参考値としてお知らせさせていただいております。