

福島第一原子力発電所の滞留水の水位・移送、処理の状況について（3月13日9時現在）

		1号機	2号機	3号機	4号機
滞留水の水位 (3月13日7時時点)	トレンチ立坑水位	水位低下に伴い、測定できず (O.P.+ 850 mm未満)	O.P.+ 2,259 mm (3月12日7時から181 mm下降)	O.P.+ 2,705 mm (3月12日7時から21 mm下降)	
	タービン建屋水位	O.P.+ 2,816 mm (3月12日7時から40 mm上昇)	O.P.+ 2,652 mm (3月12日7時から2 mm下降)	O.P.+ 2,723 mm (3月12日7時から19 mm下降)	O.P.+ 2,723 mm (3月12日7時から1 mm下降)
	原子炉建屋水位	O.P.+ 4,611 mm (3月12日7時から12 mm下降)	O.P.+ 2,754 mm (3月12日7時から12 mm下降)	O.P.+ 2,764 mm (3月12日7時から29 mm下降)	O.P.+ 2,715 mm (3月12日7時から1 mm上昇)
	集中廃棄物処理施設 における各建屋の水位	プロセス主建屋 高温焼却炉建屋 サイトバンカ建屋	O.P.+ 4,597 mm (初期値からの増加量5,814 mm, 3月12日7時から47 mm上昇) O.P.+ 3,507 mm (初期値からの増加量4,233 mm, 3月12日7時から2 mm上昇) O.P.+ 4,387 mm (床面からの水位591 mm, 3月12日7時から1 mm上昇)		
滞留水の移送状況	1号機	2号機	3号機	4号機	
		2号機タービン建屋地下 集中廃棄物処理施設(高温焼却炉建屋) 移送実施中 (3月2日10時25分~)	3号機タービン建屋地下 集中廃棄物処理施設(プロセス主建屋) 移送実施中 (3月11日10時48分~)		
	5・6号機				
	6号機タービン建屋地下 仮設タンク 移送実施 (3月12日10時00分~3月12日15時00分)				
水処理設備の運転状況	セシウム吸着装置 : 3月11日10時54分~ 運転中 第二セシウム吸着装置(サリー) : 3月9日13時56分~ 運転中 淡水化装置(逆浸透膜) : 水バランスをみて断続運転 淡水化装置(蒸発濃縮) : 水バランスをみて断続運転				
その他特記事項					

・水位についてはデータとして速やかに提供させていただく観点から、参考値としてお知らせさせていただいております。