

## 原子炉開放・炉内点検の状況について（午後3時現在）

平成19年10月25日  
東京電力（株）  
柏崎刈羽原子力発電所  
広報部

本日の原子炉開放・炉内点検の状況について、以下のとおりお知らせいたします。

### ○原子炉開放・炉内点検予定

#### 2号機

原子炉開放作業 : 平成19年10月19日～10月24日完了  
炉内点検 : 平成19年10月25日～

#### 5号機

原子炉開放作業 : 平成19年10月20日～10月29日

### ○10月25日の点検内容および結果

2号機 炉内点検（燃料集合体・制御棒配置確認）  
5号機 原子炉開放作業（原子炉ウエル水張り）

本日午後3時現在では、異常は確認されておりません。

### ○その他

- ・ 炉内点検中の7号機 燃料取出しが完了（10月23日）。
- ・ 7号機における引き抜きできない制御棒1本（10月18日お知らせ済み）について、10月24日午後11時37分頃、想定される不具合に対してあらかじめ定められた手順※により、引き抜くことができました。今後、原因を調査します。

#### ※あらかじめ定められた手順

当該制御棒は、通常の引き抜き・挿入操作は「電動」により行い、緊急挿入（スクラム動作）は「水圧」により行う仕組みとなっておりますが、制御棒を駆動させる機械の構造上想定される不具合について、あらかじめ復旧するための手順を定めています。今回は、当該制御棒を通常の引き抜き操作（電動）を行った後、スクラム時と同様の水圧をかけて全挿入を行い、再度通常の引き抜き操作を実施しました。

以上