


**区分：Ⅲ**

場所	発電所構内 50 万 V 開閉所山側	
件名	50 万 V 開閉所山側（非管理区域）におけるけが人の発生について	
不適合の概要	<p>11 月 7 日午前 9 時 15 分頃、発電所構内地質調査のため、50 万 V 開閉所山側（非管理区域）においてボーリング調査を行っていた協力企業作業員が、地中の土砂を採取するためのパイプを傾けて土砂を取り出す際に、パイプの先端部と足場板との間に左手を挟み負傷したため、業務車で病院に搬送しました。</p> 	
安全上の重要度／損傷の程度	<p>&lt;安全上の重要度&gt;</p> <p>安全上重要な機器等 / <span style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 2px;">その他設備</span></p>	<p>&lt;損傷の程度&gt;</p> <p><input type="checkbox"/> 法令報告要  <input checked="" type="checkbox"/> 法令報告不要  <input type="checkbox"/> 調査・検討中</p>
対応状況	<p>診察の結果、左手中指第一関節付近の腱断裂、人差し指および薬指の切り傷。</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <p><b>本事象は【中越沖地震】に関連する事象ではありません。</b></p> </div>	