

(お知らせメモ)

当所2号機における炉内点検(フェーズ1・2)状況について

平成19年11月14日
東京電力(株)
柏崎刈羽原子力発電所
広報部

当所2号機では、11月3日から炉内点検(フェーズ1・2)を実施しておりますが、11月13日、シュラウドサポートシリンダ外面に線状模様を確認したことから、本日、ゴムヘラによるみがきを行った結果、線状模様が無くなりました。

このことから、当該線状模様はクラッド等(鉄サビ等の金属不純物)の堆積物によるものと判断いたしました。

以上