

(お知らせメモ)

柏崎刈羽原子力発電所 5号機の炉内点検状況について

平成 19 年 11 月 20 日  
東京電力株式会社  
柏崎刈羽原子力発電所

当所 5 号機において燃料支持金具から外れていた燃料集合体 1 体(11 月 12 日、14 日お知らせ済み) について、本日午前 11 時 35 分頃、当該燃料集合体を所定の位置に戻し、午後 5 時 12 分頃、使用済燃料プールに移動しました。

今後、当該燃料集合体や燃料支持金具の外観点検、チャンネルボックスの曲がり測定等の調査を実施します。

以 上