




**区分：Ⅲ**

場所	5号機	
件名	使用済燃料プール(管理区域)における異物の発見について	
不適合の概要	当所5号機原子炉建屋4階の使用済燃料プール(管理区域)において、平成22年1月24日より使用済燃料の燃料番号の確認作業を実施していたところ、使用済燃料の上部に、異物らしきもの1個(長さ:約3cm 直径:約0.3cm)を発見したことから、水中ポンプで回収し、1月25日午前10時15分に金属製の異物であることを確認しました。	
安全上の重要度/損傷の程度	<安全上の重要度> 安全上重要な機器等 / <u>その他設備</u>	<損傷の程度> <input type="checkbox"/> 法令報告要 <input checked="" type="checkbox"/> 法令報告不要 <input type="checkbox"/> 調査・検討中
対応状況	回収した金属製の異物を確認した結果、足場等を固定する針金の切れ端であると推定しています。また、炉心および他の使用済燃料上部に同様の異物が無いことを確認しました。 今後とも引き続き、異物混入防止の強化を継続します。	

# 原子炉建屋4階平面図



回収前



回収後

5号機 使用済燃料プールにおける異物発見概略図