

下水道管損傷箇所復旧に向けた作業状況

2026年1月8日現在

1



1月7日までの**実績**：下水道管内の**堆積物除去作業が完了**いたしました。

- 流域下水管や道路への影響がないこと確認するためのモニタリングを実施しました。
- 下水道管内の堆積物撤去作業を実施しました。

流域下水道管内の堆積物を**約93.6ton撤去**しました（1月7日までの累計）



✔

【1月12日(月)～1月18日(日)】の作業予定

- 流域下水管や道路への影響がないこと確認するための**モニタリングを継続**して実施します。
- 下水道管の**本復旧に向けた準備作業**を実施します。
- 1月12日の週は、上記作業のため道路規制を予定しており、ご迷惑をおかけいたします。

| 場 所 | 時間帯 | 1月12日 | 1月13日 | 1月14日 | 1月15日 | 1月16日 | 1月17日 | 1月18日 |
|------------------|-----|-------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| ①上溝南中学校 付近 | 昼間 | | 片側交互通行 | | | | | |
| | 夜間 | | | | | | | |
| ②県道46号 (損傷箇所) | 昼間 | | 片側交互通行 | | | | | |
| | 夜間 | | | | | | | |
| ③上溝田中公園 付近 | 昼間 | | 片側交互通行 | | | | | |
| | 夜間 | | | | | | | |

なお、天候などの都合により、予定が変わる場合があります。

✔

次回の更新予定日 1月15日(木)