



1月14日までの実績：下水管の本復旧に向けた準備作業を実施しました。

- 流域下水管や道路への影響がないこと確認するためのモニタリングを実施しました。
- 下水管の本復旧に向けた準備作業を実施しました。

堆積物撤去後の下水管内の様子（1月14日時点）

堆積物撤去作業開始前  
10月24日時点





## 【1月19日(月)～1月25日(日)】の作業予定

- 流域下水管や道路への影響がないこと確認するための**モニタリングを継続**して実施します。
- **トンネル周囲の止水対策**を実施します。
- 1月19日の週は、上記作業のため道路規制を予定しており、ご迷惑をおかけいたします。

場 所	時間帯	1月19日	1月20日	1月21日	1月22日	1月23日	1月24日	1月25日
		月	火	水	木	金	土	日
①上溝南中学校付近	昼間	片側交互通行						
	夜間					片側交互通行		
②県道46号(損傷箇所)	昼間	片側交互通行						
	夜間							
③上溝田中公園付近	昼間	片側交互通行						
	夜間					片側交互通行		

なお、天候などの都合により、予定が変わる場合があります。



次回の更新予定日 1月22日(木)