

柏崎刈羽原子力発電所 6 号機における
発電機の送電系統からの切り離しについて（公表区分 I）

2026 年 3 月 13 日

東京電力ホールディングス株式会社

当社柏崎刈羽原子力発電所 6 号機は、定格熱出力一定運転を実施していましたが、3 月 12 日午後 4 時頃、発電機から微少な地絡[※]を示す警報が発生し、現在、原因を調査しております。
[\(3 月 13 日の日報にてお知らせ済み\)](#)

安全を確保したうえで、詳細に調査を行う必要があることから、本日午後 6 時 25 分に、発電機を送電系統から切り離す（発電機解列）判断をいたしました。

なお、送電系統からの切り離しに伴い、原子炉出力を約 20%まで下降させますが、原子炉を停止するものではありません。

調査結果については、判明次第あらためてお知らせいたします。

引き続き、不具合等が発生した場合、関係者が集まって議論を行い、安全最優先で一つひとつ慎重に対応してまいります。

※地絡：電気が本来の回路から地面へ漏れ出る現象

以 上